



**Spad
Automation**

شرکت فنی مهندسی

اسپاد اتوماسیون

مجری و تأمین کننده تجهیزات

اتوماسیون صنعتی



www.spadautomation.ir

راهنمای فارسی

اینورتر

LS ic5

SV-ic5

مقدمه


اینورتر ic5 محصول شرکت ال جی ، در محدوده توان 0.4 کیلو وات تا 2.2 کیلو وات و برای کاربردهای معمولی تولید می گردد.


ورودی این درایو ، برق تکفاز 220 ولت و خروجی آن ، برق سه فاز 220 ولت است .

موتورهای آسنکرون القایی با ولتاژ نامی 220 ولت سه فاز را می توانید به این درایو وصل کنید .

مدار کنترل و قدرت

مدار کنترلی و ترتیب قرارگیری ترمینالهای کنترلی IC5 در شکل زیر ، نشان داده شده است .





| Terminal | Features | | |
|----------|------------------------------------|-----------------|---------------------|
| P1 | Multi-function input terminal | Initial setting | FX : Forward run |
| P2 | | | RX : Reverse run |
| P3 | | | BX : Emergency stop |
| P4 | | | RST : Fault reset |
| P5 | | | JOG : Jog operation |
| P24 | 24V power for P1-P5 | | |
| VR | 12V power supply for potentiometer | | |
| V1 | 0-10V Analog Input terminal | | |
| I | 0-20mA Analog Input terminal | | |
| CM | Common Terminal for P1-P5, AM, P24 | | |

| | | |
|------|--|------------------|
| AM | Multi-function Analog output terminal (0 ~ 10V) | |
| CM | Common terminal for AM terminal | |
| MO | Multi-function open collector output terminal | |
| EXTG | Ground T/M for MO | |
| 30A | Multi-function relay output terminal | A contact output |
| 30B | | B contact output |
| 30C | | 30A 30B Common |

این درایو دارای 5 ورودی دیجیتال p1 تا p5 ، دو ورودی آنالوگ V1 و I ، یک خروجی آنالوگ AM ، یک خروجی رله ای 30 ABC و یک خروجی ترانزیستوری کلکتور باز MO است.


ورودی دیجیتال P1 به طور پیش فرض برای فرمان راستگرد (FX) و ورودی P2 نیز به عنوان فرمان چپگرد (RX) تعریف شده است .

ورودی دیجیتال P3 برای توقف اضطراری ، ورودی P4 برای ری ست نمودن فالت‌های درایو و ورودی P5 به عنوان سرعت دستی jog بکار میرود.

ورودی آنالوگ V1 از نوع ورودی ولتاژ ، از صفر تا +10 ولت و ورودی آنالوگ I از نوع جریان است که می تواند 4-20 mA یا 0-20 mA تعریف گردد.

بر روی برد کنترلی این درایو ، یک دیپ سوئیچ کوچک وجود دارد که دو حالت PNP و NPN را برای ورودیهای دیجیتال انتخاب می کند .
 بطور پیش فرض ، این میکروسویچ بر روی NPN قرار دارد .


مدارات شکل زیر ، ترتیب اتصال ورودیهای دیجیتال ، در دو حالت PNP و NPN را نشان می دهد.



NPN

PNP

مدار قدرت این درایو نیز در شکل زیر , نشان داده شده است .



برق تکفاز ورودی به ترمینالهای L1 و L2 وصل می شود.

ترمینالهای P و P1 و N ترمینالهای باس dc داخلی درایو است .

حرف N ولتاژ منفی است این ترمینال را با نول , اشتباه نگیرید.

موتور نیز به ترمینالهای U و V و W وصل می شود.

ترمینالهای p و p1 توسط یک جمپر , به یکدیگر وصل شده اند.

چگونگی کار با کیپد key pad

کی پد موجود بر روی این درایو در شکل زیر ، دیده می شود.




این کی پد دارای یک نمایشگر سه رقمی LED و دو کلید start و stop ، یک پتانسیومتر و یک کلید 5 حالتی شبیه جوی استیک است که در زیر درپوش درایو ، قرار دارد .

وقتی پارامتر Drv بر روی صفر تنظیم شود می توانید توسط کلیدهای start و stop روی کی پد به درایو فرمان حرکت و توقف بدهید.

با استفاده از کلید 5 حالت موجود روی درایو ، می توانید پارامترهای درایو را مشاهده و ویرایش کنید . پارامترهای درایو ic5 در 4 گروه اصلی ، دسته بندی شده است .

شکل زیر ، نمای کلی از این 4 گروه را نشان می دهد.



پارامترهای مربوط به ورودیها و خروجیهای دیجیتال و آنالوگ در گروه پارامتری I قرار دارد.

پارامترهای مربوط به موتور و اتوتیون و بازگشت به تنظیمات کارخانه و pid و.... در گروه پارامتری H قرار دارد.


نوع توقف موتور ، پارامترهای حفاظتی ، برخی پارامترهای اصلی و... در گروه پارامتری F تنظیم می گردد.

سایر پارامترهای اصلی و اساسی در ایو مانند Acc و dec و مرجع فرمان drv و مرجع سرعت Frq و... نیز در گروه پارامتری در ایو Drive Group, قابل دسترس و تنظیم است.

جدول زیر, نام هر گروه و نوع پارامترهای موجود در هر گروه را مختصراً معرفی می نماید.

| گروه پارامتری | توضیح |
|---------------|--|
| Drive Group | پارامترهای اولیه و اساسی مانند ACC و dec , فرکانس تنظیمی کی پد , مرجع فرمان drv , مرجع سرعت Frq و... در این گروه تنظیم گردد. |
| F گروه 1 | پارامترهای از F0 تا F60 شامل پارامترهای حفاظتی , نوع توقف موتور , جهت چرخش موتور , نوع افزایش و کاهش سرعت و... در این گروه جای دارد. |
| H گروه 2 | پارامترهای موتور و اتوئیون – بازگشت به تنظیمات اولیه کارخانه , پارامترهای pid , تاریخچه خطاهای در ایو و... |
| I گروه I/O | پارامترهای مربوط به تنظیم ورودیها و خروجیهای آنالوگ و دیجیتال |

وقتی در ایو را روشن می کنید بر روی نمایشگر یک عدد بطور مثال 0.0 نمایش داده می شود. این عدد , فرکانس تنظیمی برای در ایو را نشان می دهد همانند شکل زیر , اگر کلید 5 حالت را به طرف راست یا چپ , حرکت دهید وارد گروههای پارامتری F و H و I خواهید شد.



وقتی بطور مثال وارد گروه پارامتری F می شوید عبارت F 0 نمایش داده می شود. در این حالت اگر کلید 5 حالت را به طرف بالا یا پایین حرکت دهید، می توانید سایر پارامترهای گروه F شامل F 1 تا F 60 را مشاهده کنید.

بر روی هر کدام از پارامترها، اگر کلید 5 حالت را به طرف داخل فشار دهید، همانند ENTER عمل میکند و مقدار داخلی آن پارامتر، نمایش داده می شود. با کلیدهای جهت بالا و پایین می توانید مقدار عددی داخل پارامتر را تغییر دهید و با فشار مجدد بر روی کلید 5 حالت به طرف داخل، تغییرات save خواهد شد.

بازگشت به تنظیمات کارخانه

با استفاده از پارامتر H93 می توانید تمامی پارامترهای این درایو را به مقدار اولیه کارخانه , تغییر دهید. این پارامتر در حالت عادی بر روی صفر قرار دارد.

اگر پارامتر H93 را بر روی 1 قرار دهید, تمامی پارامترهای این درایو , به مقدار کارخانه تغییر می کند .

ولی اگر می خواهید فقط پارامترهای یک گروه پارامتری بطور مثال گروه H را به مقدار کارخانه برگردانید , پارامتر H93 را مساوی 4 قرار دهید.

| | | | | |
|-----|------------------------|-------|--|--|
| H93 | [Parameter initialize] | 0 ~ 5 | This parameter is used to initialize parameters back to the factory default value. | |
| | | | 0 | - |
| | | | 1 | All parameter groups are initialized to factory default value. |
| | | | 2 | Only Drive group is initialized. |
| | | | 3 | Only Function group 1 is initialized. |
| | | | 4 | Only Function group 2 is initialized. |
| | | | 5 | Only I/O group is initialized. |

چگونه به درایو فرمان بدهیم ؟

با استفاده از پارامتر drv که در گروه پارامترهای Drive Group قرار دارد می توان مرجع فرمان درایو را تعیین نمود. این پارامتر بطور پیش فرض بر روی 1 تنظیم شده یعنی فرمان حرکت و توقف و چپگرد- راستگرد از طریق ترمینال های ورودی FX و RX به درایو اعمال می گردد.

| | | | | | | |
|-----|--------------|-------|---|---|---|--|
| drv | [Drive mode] | 0 ~ 3 | 0 | Run/Stop via Run/Stop key on the keypad | 1 | |
| | | | 1 | Terminal operation | | FX: Motor forward run RX: Motor reverse run |
| | | | 2 | | | FX: Run/Stop enable RX: Reverse rotation select |
| | | | 3 | RS485 communication | | |

بطور پیش فرض , اگر ورودی P1 را فعال کنید موتور در جهت راستگرد و اگر P2 را فعال کنید موتور بصورت چپگرد خواهد چرخید. ورودی P1 به عنوان FX راستگرد و ورودی P2 نیز به عنوان RX چپگرد تعریف شده است .

$$P2=RX \quad , \quad P1=FX$$

اگر پارامتر drv را بر روی 2 تنظیم کنید، ورودی FX برای فرمان start و Stop بکار خواهد رفت و ورودی RX نیز برای راستگرد- چپگرد استفاده خواهد شد.

اگر drv بر روی صفر تنظیم گردد فرمان های حرکت و توقف از طریق کلید سبز Run و کلید قرمز Stop روی کی پد درایو امکان پذیر می شود.

کلید Stop علاوه بر توقف درایو برای ری ست نمودن فالتها نیز بکار می رود.

اگر درایو از طریق شبکه RS485 و توسط یک PLC یا کنترلر دیگر فرمان می گیرد، پارامتر drv را بر روی 3 تنظیم کنید.

سرعت درایو , چگونه کنترل می شود؟

با استفاده از پارامتر Frq می توانید تعیین کنید که سرعت درایو از کجا کنترل می گردد؟

پارامتر Frq بطور پیش فرض بر روی 0 تنظیم شده و از طریق کلید 5 حالتی روی key pad می توانید به طرف بالا یا پایین , سرعت را تنظیم کنید .

| Frq | [Frequency mode] | 0/8 | 0 | Digital | Setting via Keypad 1 | 0 |
|-----|------------------|-----|---|---------|---|---|
| | | | 1 | | Setting via Keypad 2 | |
| | | | 2 | Analog | Setting via potentiometer on the keypad(V0) | |
| | | | 3 | | Setting via V1 terminal | |
| | | | 4 | | Setting via I terminal | |

وقتی درایو را روشن می کنید فرکانس تنظیمی برای درایو , نشان داده می شود . اولین بار که درایو را روشن می کنید عدد 0.0 نشان داده می شود . کلید 5 حالتی را به داخل فشار دهید در این صورت با استفاده از کلید 5 حالتی و در جهت بالا یا پایین , می توانید سرعت مورد نیاز خود را تنظیم کنید و دوباره کلید 5 حالتی را به داخل فشار دهید تا save گردد. اگر پارامتر Frq را بر روی 1 قرار دهید نیاز به save نمودن سرعت نیست و هر بار تغییر دهید , بطور اتوماتیک save خواهد شد.

اگر می خواهید سرعت درایو را از طریق پتانسیومتر روی درایو کنترل کنید پارامتر Frq را بر روی 2 قرار دهید .

برای تنظیم سرعت درایو از طریق ورودی آنالوگ v1 , پارامتر Frq بر روی 3 تنظیم گردد.

همچنین به منظور تغییر سرعت از طریق ورودی جریان I مقدار پارامتر Frq بر روی 4 قرار می گیرد.

نوع توقف موتور

پارامتر F4 نوع توقف موتور را مشخص می نماید.

| | | | | | |
|-----|--------------------|-------|---|--------------------|---|
| F 4 | [Stop mode select] | 0 ~ 2 | 0 | Decelerate to stop | 0 |
| | | | 1 | DC brake to stop | |
| | | | 2 | Free run to stop | |

این پارامتر بطور پیش فرض بر روی صفر تنظیم شده است و توقف بر اساس Ramp خواهد بود. مدت زمان کاهش سرعت نیز در پارامتر dEC و... تنظیم گردد.

اگر برای توقف موتور از ترمز dc و تزریق جریان dc به سیم پیچ موتور استفاده می شود پارامتر F4 را بر روی 1 قرار دهید. تنظیمات مربوط به ترمز dc در پارامترهای F8 تا F14 تنظیم می گردد.

چنانچه توقف به صورت coast to stop یا free run است، مقدار F4 بر روی 2 تنظیم می شود.

جهت چرخش موتور

توسط پارامتر F1 می توان برای جهت چرخش موتور ایجاد محدودیت نمود.

| | | | | | |
|-----|--------------------------------------|-------|---|------------------------|---|
| F 1 | [Forward/ Reverse run disable] | 0 ~ 2 | 0 | Fwd and rev run enable | 0 |
| | | | 1 | Forward run disable | |
| | | | 2 | Reverse run disable | |

پارامتر F1 در حالت پیش فرض بر روی صفر قرار دارد یعنی چرخش موتور در هر دو جهت راستگرد و چپگرد امکان پذیر است.

اگر مقدار F1 را بر روی 1 تنظیم کنید درایو فقط چپگرد می چرخد.

چنانچه F1 را بر روی 2 تنظیم نمایید چرخش فقط در جهت راستگرد امکان پذیر است وقتی کنترل درایو از طریق صفحه کلید صورت می گیرد با استفاده از پارامتر drc می توانید جهت چرخش موتور را چپگرد یا راستگرد کنید.

| | | | | | |
|-----|---|------|---|---------|---|
| drc | [Direction of motor rotation select] | F, r | Sets the direction of motor rotation when drv - [Drive mode] is set to either 0 or 1. | | F |
| | | | F | Forward | |
| | | | r | Reverse | |

منحنی افزایش و کاهش سرعت

پارامترهای F2 و F3 برای انتخاب بین دو الگوی تغییر خطی (linear) و منحنی s-curve بکار می رود.

| | | | | | |
|-----|-----------------|-------|---|---------|---|
| F 2 | [Accel pattern] | 0 ~ 1 | 0 | Linear | 0 |
| F 3 | [Decel pattern] | | 1 | S-curve | |


مدت زمان افزایش سرعت را در پارامتر ACC و مدت زمان کاهش سرعت را در پارامتر dEc تنظیم کنید.

اگر برای افزایش سرعت از الگوی خطی استفاده می کنید مقدار F2 بر روی صفر تنظیم می گردد. اگر هم برای افزایش سرعت از الگوی s-curve استفاده می شود مقدار F2 را بر روی 1, قرار دهید.

برای کاهش سرعت نیز به همین ترتیب از پارامتر F3 استفاده گردد.

مقدار 0 برای کاهش سرعت به صورت خطی و مقدار 1 برای کاهش سرعت به صورت s-curve قرار داده شود.

پارامترهای H17 و H18 شتاب در ابتدا و انتهای Acceleration و Deceleration را مشخص می کند.



| | | | | |
|-----|----------------------------------|-----------|---|----|
| H17 | [S-Curve accel/decel start side] | 1~100 [%] | Set the speed reference value to form a curve at the start during accel/decel. If it is set higher, linear zone gets smaller. | 40 |
| H18 | [S-Curve accel/decel end side] | 1~100 [%] | Set the speed reference value to form a curve at the end during accel/decel. If it is set higher, linear zone gets smaller. | 40 |

منحنی V/F

توسط پارامتر F30 می توان الگوی منحنی V/F را تعیین نمود.

| LED display | Parameter name | Min/Max range | Description | | Factory defaults |
|-------------|----------------|---------------|-------------|------------|------------------|
| F30 | [V/F pattern] | 0 ~ 2 | 0 | {Linear} | 0 |
| | | | 1 | {Square} | |
| | | | 2 | {User V/F} | |

اگر از منحنی V/F با الگوی خطی ساده استفاده می کنید، مقدار F30 را بر روی صفر قرار دهید (پیش فرض) .

چنانچه از منحنی V/F با الگوی غیر خطی u شکل استفاده می شود مقدار F30 را بر روی 1 تنظیم کنید. و چنانچه می خواهید منحنی V/F را خودتان تنظیم کنید مقدار پارامتر F30 را بر روی 2 قرار دهید در این صورت بوسیله پارامترهای F31 تا F38 می توانید منحنی V/F را تعریف کنید.

| | | | | |
|-------------------------|------------------------|--------------|--|-------|
| F31¹⁾ | [User V/F frequency 1] | 0 ~ 400 [Hz] | It cannot be set above F21 – [Max frequency]. The value of voltage is set in percent of H70 – [Motor rated voltage]. The values of the lower-numbered parameters cannot be set above those of higher-numbered. | 15.00 |
| F32 | [User V/F voltage 1] | 0 ~ 100 [%] | | 25 |
| F33 | [User V/F frequency 2] | 0 ~ 400 [Hz] | | 30.00 |
| F34 | [User V/F voltage 2] | 0 ~ 100 [%] | | 50 |
| F35 | [User V/F frequency 3] | 0 ~ 400 [Hz] | | 45.00 |
| F36 | [User V/F voltage 3] | 0 ~ 100 [%] | | 75 |
| F37 | [User V/F frequency 4] | 0 ~ 400 [Hz] | | 60.00 |
| F38 | [User V/F voltage 4] | 0 ~ 100 [%] | | 100 |

روش کنترلی درایو

پارامتر H40 برای انتخاب روش کنترل درایو و نوع بکارگیری درایو، تنظیم می شود.

| | | | | | |
|-----|-----------------------|-------|---|-----------------------------|---|
| H40 | [Control mode select] | 0 ~ 3 | 0 | {Volts/frequency Control} | 0 |
| | | | 1 | {Slip compensation control} | |
| | | | 2 | {PID Feedback control} | |
| | | | 3 | {Sensorless vector control} | |

این پارامتر بطور پیش فرض بر روی صفر قرار دارد یعنی روش کنترلی V/F ساده بکار گرفته خواهد شد.

اگر H40 بر روی یک تنظیم شود روش کنترلی جبران لغزش و اگر H40 بر روی 2 قرار گیرد درایو به عنوان یک کنترلر PID تعیین خواهد شد.

چنانچه از روش کنترل برداری بدون انکودر استفاده می شود مقدار H40 را بر روی 3 تنظیم کنید. (sensorless vector control)

برای استفاده از درایو در حالت کنترل برداری vector control باید درایو و موتور را اتوتیون نمایید .

پارامترهای موتور و اتوتیون

پارامترهای H30 تا H37 مربوط به موتور می باشد.

ابتدا براساس اطلاعات روی پلاک موتور این پارامترها را مقدار دهی کنید. اگر از روش کنترل برداری در پارامتر H40 استفاده می کنید نیاز به اتوتیون می باشد.

اتوتیون توسط پارامتر H41 صورت می گیرد و پس از انجام اتوتیون مقدار مقاومت اهمی استاتور (H42) و مقدار اندوکتانس ناشی سیم پیچ موتور (H44) بطور خودکار توسط درایو محاسبه می گردد. برای انجام اتوتیون ابتدا پارامترهای موتور تنظیم گردد، سپس پارامتر H41 بر روی 1 تنظیم شود و به درایو فرمان حرکت داده شود.

| پارامتر | توضیح | تنظیم گردد |
|---------|---------------------------------------|---------------------------|
| H30 | توان نامی موتور (Kw) | از روی پلاک موتور |
| H31 | تعداد قطبهای موتور | از روی پلاک موتور |
| H32 | لغزش موتور در بار نامی (Hz) | از روی پلاک موتور |
| H33 | جریان نامی موتور (A) | از روی پلاک موتور |
| H34 | مقدار جریان بی باری موتور (A) | 30% جریان نامی موتور |
| H36 | ضریب بازدهی موتور یا $\cos \phi$ | $\cos \phi$ پلاک موتور |
| H37 | مقدار اینرسی بار نسبت به اینرسی موتور | 0 |
| H41 | فعال نمودن اتوتیون | فعال = 1 |

فرکانس کریر که مربوط به سوئیچینگ **igbt** است در پارامتر **H39** مقدار دهی می گردد. مقدار پیش فرض برای این پارامتر بستگی به توان درایو دارد اما اگر فرکانس کریر را خیلی زیاد کنید، **igbt** ها داغ می شوند و اگر این فرکانس را خیلی کم تنظیم کنید ، موتور صدای نویز شدید خواهد داشت.

پارامترهای حفاظتی

جدول زیر تعدادی از پارامترهای حفاظتی درایو و موتور را معرفی می نماید.

| پارامتر | توضیح | پیش فرض |
|---------|---|--------------|
| F50 | فعال نمودن حفاظت اضافه بار حرارتی موتور | غیرفعال = 0 |
| F51 | % جریان اضافه بار حرارتی مجاز برای یک دقیقه | 150% |
| F52 | % جریان اضافه بار حرارتی مجاز برای حرکت دائمی | 100% |
| F53 | روش خنک شدن موتور توسط فن سرخود یا توسط یک فن و موتور جداگانه | فن سرخود = 0 |
| F54 | % جریان اضافه بار برای اعلام هشدار | 150% |
| F55 | مدت زمان تاخیر در اعلام هشدار اضافه بار | 10 sec |
| F57 | % جریان اضافه بار برای فالت دادن | 180% |
| F58 | مدت زمان تاخیر برای فالت اضافه بار | 60 sec |
| F56 | فعال یا غیرفعال نمودن فالت اضافه بار | 1 = Enable |
| F60 | % جریان خروجی برای فعال شدن حفاظت stall | 150% |
| H19 | فعال نمودن خطای قطع فاز خروجی | 0 = disable |
| H20 | تعیین عملکرد Auto start پس از وصل شدن برق ورودی درایو | غیرفعال = 0 |
| H21 | عملکرد Auto start پس از ری ست شدن درایو اگر پارامترهای H20 و H21 را فعال کنید پس از وصل شدن برق درایو و یا پس از ریست شدن فالت درایو ، اگر ترمینالهای ورودی FX یا RX وصل باشد درایو ، فرمان حرکت خواهد داد . | غیرفعال = 0 |
| H26 | تعداد دفعات ری ست شدن فالتهای درایو به صورت اتوماتیک | 0 |

| | | |
|-----|---|-------|
| H27 | مدت زمان فاصله بین وقوع فالت تا ری استارت اتوماتیک | 1 sec |
| H94 | Password | |
| H95 | قفل نمودن دسترسی به پارامترها | |


پارامترهای نمایش

جدول زیر تعدادی از پارامترهای درایو که متغیرهای درایو را نشان می دهند معرفی می نماید.

| پارامتر | توضیح |
|---------|---|
| Cur | جریان خروجی درایو را نشان می دهد. |
| rpm | سرعت موتور یا سرعت خروجی درایو را نشان می دهد |
| dcL | ولتاژ باس dc را نشان می دهد. |
| VoL | ولتاژ خروجی درایو را نشان می دهد. |
| H1 | پنج تا از آخرین فالتهای درایو را می توانید در این قسمت مشاهده نمایید. آخرین فالت درایو , H1 است. در پارامتر non هم میتوانید نوع فالت و وضعیت درایو در زمان فالت را بیابید . |
| H2 | |
| H3 | |
| H4 | |
| H5 | |

مثال 1

فرمان از طریق کی پد و تنظیم فرکانس از طریق پتانسیومتر روی کی پد انجام گردد.



توقف موتور بر اساس شیب Ramp باشد.

چرخش موتور فقط در یک جهت (راستگرد) مجاز است.

الگوی شتاب بصورت s-curve باشد.

منحنی v/f ساده صورت گیرد.


رله خروجی برای نشان دادن فالت برنامه ریزی شود.

| پارامتر | توضیح | پیش فرض |
|---------|--|--------------|
| ACC | مدت زمان افزایش سرعت از صفر تا حداکثر | 5 sec |
| dEC | مدت زمان کاهش سرعت از ماکزیمم تا صفر | 10 sec |
| drv | مرجع فرمان درایو = کی پد | 0= keypad |
| Frq | مرجع تغییر سرعت = پتانسومتر روی کی پد | 2= پتانسومتر |
| F1 | جهت چرخش موتور = فقط راستگرد | 2= راستگرد |
| F2 | الگوی تغییر سرعت Acceleration | 1=s-curve |
| F3 | الگوی تغییر سرعت Deceleration | 1=s-curve |
| F4 | روش توقف موتور = Ramp | 0=Ramp |
| F21 | حداکثر فرکانس خروجی درایو | 50 Hz |
| F22 | فرکانس مبنا = فرکانس نامی موتور | 50 Hz |
| F23 | فرکانس شروع به کار درایو | 0.5 Hz |
| F30 | الگوی منحنی v/f = خطی ساده | 0 = خطی |
| F54 | حداکثر درصد اضافه بار برای هشدار | % 120 |
| F55 | مدت زمان تاخیر در اعلام هشدار اضافه بار | 10 sec |
| F56 | فعال یا غیر فعال نمودن خطای اضافه بار | فعال=1 |
| F57 | حداکثر درصد اضافه بار برای فالت دادن | %150 |
| F58 | مدت زمان تاخیر برای فالت اضافه بار | 15 sec |
| H17 | مقدار شتاب در ابتدای منحنی Acc و Dec | %30 |
| H18 | مقدار شتاب در انتهای منحنی Acc و Dec | %30 |
| H30 | توان نامی موتور (kw) | پلاک موتور |
| H31 | تعداد قطبهای سیم پیچ موتور | پلاک موتور |
| H32 | مقدار لغزش رتور در بار نامی (Hz) | پلاک موتور |
| H33 | جریان نامی موتور (A) | پلاک موتور |
| H34 | جریان بی باری موتور = %30 جریان نامی موتور | پلاک موتور |
| H36 | ضریب بهره وری موتور یا $\cos \phi$ | پلاک موتور |
| H71 | واحد زمان افزایش و کاهش سرعت | 1=0.1 sec |
| I 55 | تعیین عملکرد رله خروجی 3AC | 17=fault |

در این مثال اگر نیاز به تغییر جهت گردش موتور در زمان کار باشد پارامتر F1 را بر روی صفر تنظیم کنید و توسط پارامتر drc جهت چرخش را راستگرد (F) یا چپگرد (r) قرار دهید.

مثال 2

فرمان حرکت و توقف و جهت چرخش از طریق ورودی های دیجیتال اعمال گردد. سرعت توسط ورودی آنالوگ V1 و از طریق یک پتانسیومتر خارجی که روی درب تابلو نصب می گردد کنترل شود.



توقف به صورت free run to stop باشد و امکان چرخش موتور در هر دو جهت وجود دارد. شتاب به صورت S-curve و منحنی v/f توسط user تنظیم گردد. کنترل به روش برداری vector control انجام شود. رله خروجی برای نشان دادن Run بکار گرفته شود.

اتوتیون انجام گردد.

| پارامتر | توضیح | تنظیم گردد |
|---------|---|------------|
| Acc | مدت زمان افزایش سرعت از صفر تا حداکثر | 10sec |
| drv | مرجع فرمان درایو = ورودی دیجیتال | 1 |
| Frq | مرجع تعیین سرعت = ورودی آنالوگ v1 | 3 |
| F1 | جهت چرخش موتور = در هر دو جهت مجاز است | 0 |
| F2 | الگوی شتاب مثبت Acceleration | 1=S-CURVE |
| F3 | الگوی شتاب منفی Deceleration | 1=S-CURVE |
| F4 | روش توقف موتور = coast to stop | 2=FREE |
| F21 | حداکثر فرکانس خروجی درایو | 50Hz |
| F22 | فرکانس مبنا = فرکانس نامی موتور | 50Hz |
| F30 | الگوی منحنی v/f = مقدار دهی منحنی توسط user | 2=user |
| F31 | فرکانس 1 برای منحنی v/f | 12.5Hz |
| F32 | % ولتاژ 1 در منحنی V/f | %25 |
| F33 | فرکانس 2 در منحنی V/f | 25Hz |
| F34 | % ولتاژ 2 در منحنی V/f | %50 |
| F35 | فرکانس 3 در منحنی V/f | 37.5Hz |
| F36 | % ولتاژ 3 در منحنی V/f | %75 |
| F37 | فرکانس 4 در منحنی V/f | 50Hz |
| F38 | % ولتاژ 4 در منحنی V/f | %100 |
| F50 | فعال نمودن حفاظت اضافه بار حرارتی | فعال=1 |
| F51 | % جریان اضافه بار حرارتی مجاز برای یک دقیقه | %120 |
| F52 | % جریان اضافه بار حرارتی مجاز برای کار دائمی | %100 |
| F53 | روش خنک شدن موتور = استاندارد | فن سرخود=0 |
| F54 | % جریان اضافه بار برای اعلام هشدار | %120 |
| F55 | مدت زمان تاخیر در اعلام هشدار اضافه بار | 10sec |
| F56 | فعال یا غیرفعال نمودن حفاظت اضافه بار | فعال=1 |

| | | |
|------|--|--------------|
| F57 | جریان اضافه بار برای اعلام خطا و فالت | %150 |
| F58 | مدت زمان تاخیر در اعلام فالت اضافه بار | 15sec |
| H17 | % شتاب در ابتدای منحنی Acc و Dec | %50 |
| H18 | % شتاب در انتهای منحنی Acc و Dec | %50 |
| H19 | فعال نمودن خطای قطع فاز خروجی =1 فعال | 1 |
| H26 | تعداد مجاز ری ست اتوماتیک فالت | 1 |
| H30 | توان نامی موتور (kw) | پلاک موتور |
| H31 | تعداد قطبهای سیم پیچ موتور | پلاک موتور |
| H32 | مقدار لغزش رتور در بار نامی (Hz) | پلاک موتور |
| H33 | جریان نامی موتور (A) | پلاک موتور |
| H34 | (A) جریان بی باری موتور = 30% جریان نامی | پلاک موتور |
| H36 | مقدار ضریب بهره وری موتور | Cos fi موتور |
| H37 | نسبت اینرسی بار به اینرسی موتور =0 بین یک تا 10 برابر | 0 |
| H39 | فرکانس کریر (سوئیچینگ igbt) | 8KHz |
| H40 | روش کنترلی در ایو = کنترل برداری | 3=vector |
| H41 | فعال نمودن اتوتیون | فعال=1 |
| I 55 | تعیین عملکرد رله خروجی 30ABC | 12=Run |

ورودیهای دیجیتال

درایو ic5 دارای 5 ورودی دیجیتال p1 تا p5 است.

با استفاده از پارامترهای 20 | تا 24 | می توانید عملکرد و نوع کاربرد این ورودیها را تنظیم کنید .

جدول زیر, اعداد تنظیمی برای پارامترهای 20 | تا 24 | را نشان می دهد.

| | | | | | |
|-----|---|------|----|----------------------------------|---|
| I20 | [Multi-function input terminal P1 define] | 0/24 | 0 | Forward run command {FX} | 0 |
| | | | 1 | Reverse run command {RX} | |
| I21 | [Multi-function input terminal P2 define] | | 2 | Emergency Stop Trip {EST} | 1 |
| | | | 3 | Reset when a fault occurs {RST}. | |
| I22 | [Multi-function input terminal P3 define] | | 4 | Jog operation command {JOG} | 2 |
| | | | 5 | Multi-Step frequency – Low | |
| I23 | [Multi-function input terminal P4 define] | | 6 | Multi-Step frequency – Mid | 3 |
| | | | 7 | Multi-Step frequency – High | |
| I24 | [Multi-function input terminal P5 define] | | 8 | Multi Accel/Decel – Low | 4 |
| | | | 9 | Multi Accel/Decel – Mid | |
| | | | 10 | Multi Accel/Decel – High | |
| | | | 11 | DC brake during stop | |
| | | | 12 | 2 nd motor select | |
| | | | 13 | - | |
| | | | 14 | - | |
| | | | 15 | Up-down operation | |

| LED display | Parameter name | Min/Max range | Description | | Factory defaults |
|-------------|----------------|---------------|-------------|--|------------------|
| | | | 16 | Frequency decrease command (DOWN) | |
| | | | 17 | 3-wire operation | |
| | | | 18 | External trip: A Contact (EtA) | |
| | | | 19 | External trip: B Contact (EtB) | |
| | | | 20 | - | |
| | | | 21 | Exchange between PID operation and V/F operation | |
| | | | 22 | Exchange between option and Inverter | |
| | | | 23 | Analog Hold | |
| | | | 24 | Accel/Decel Disable | |

بطور مثال ، پارامتر 23 | بطور پیش فرض بر روی 3 تنظیم شده و نشان می دهد که از ورودی دیجیتال P4 برای ری ست نمودن فالتها استفاده می شود.

جدول زیر ، وظایف و تنظیمات مربوط به ورودیهای دیجیتال P1 تا P5 را نشان می دهد.

| پارامتر | توضیح | پیش فرض |
|---------|-------------------------------|-----------|
| 20 | تعیین عملکرد ورودی دیجیتال P1 | راستگرد=0 |
| 21 | تعیین عملکرد ورودی دیجیتال P2 | چپگرد=1 |

| | | |
|------|--|-------------------|
| I 22 | تعیین عملکرد ورودی دیجیتال P3 | توقف اضطراری=2 |
| I 23 | تعیین عملکرد ورودی دیجیتال P4 | 3=Reset |
| I 24 | تعیین عملکرد ورودی دیجیتال P5 | 4=jog |
| I 25 | وضعیت ترمینالهای p1 تا p5 را در این پارامتر می توانید مشاهده کنید. | |

شکل زیر , مربوط به وضعیت بیتها در پارامتر I 25 می باشد.

| | | | | | | | |
|-----|------------------------------------|---|------|------|------|------|------|
| I25 | [Input terminal status display] | - | BIT4 | BIT3 | BIT2 | BIT1 | BIT0 |
| | | | P5 | P4 | P3 | P2 | P1 |

خروجیهای رله ای و دیجیتال

با استفاده از پارامتر 54 می توانید عملکرد خروجی ترانزیستوری MO را تنظیم کنید.

عملکرد رله خروجی ABC 30 نیز با استفاده از پارامتر 55 تنظیم می گردد. جدول زیر، تنظیمات مربوط به این دو پارامتر را نشان می دهد.

| | | | | | |
|-----|---|------|----|---------------------------------|----|
| I54 | [Multi-function output terminal select] | 0/17 | 0 | FDT-1 | 12 |
| | | | 1 | FDT-2 | |
| I55 | [Multi-function relay select] | | 2 | FDT-3 | 17 |
| | | | 3 | FDT-4 | |
| | | | 4 | FDT-5 | |
| | | | 5 | Overload {OL} | |
| | | | 6 | Inverter Overload {IOL} | |
| | | | 7 | Motor stall {STALL} | |
| | | | 8 | Over voltage trip {OV} | |
| | | | 9 | Low voltage trip {LV} | |
| | | | 10 | Inverter heatsink overheat {OH} | |
| | | | 11 | Command loss | |
| | | | 12 | During run | |
| | | | 13 | During stop | |
| | | | 14 | During constant run | |
| | | | 15 | During speed searching | |
| | | | 16 | Wait time for run signal input | |
| | | | 17 | Fault relay output | |

پارامتر 54 | بطور پیش فرض بر روی 12 قرار دارد که نشان می دهد خروجی ترانزیستوری MO در زمان Run فعال می شود.

همچنین خروجی رله ای 30 ABC و پارامتر 55 | بر روی 17=Fault تنظیم شده است.

وضعیت رله خروجی درایو و ترانزیستور خروجی را می توانید در پارامتر 26 | مشاهده کنید.

| | | | | | |
|-----|----------------------------------|---|---|------|------|
| I26 | [Output terminal status display] | - | - | BIT1 | BIT0 |
| | | | - | 30AC | MO |

ورودیها و خروجیهای آنالوگ

جدول زیر، پارامترهای مرتبط با ورودیها و خروجیهای آنالوگ را توضیح می دهد.

| پارامتر | توضیح | تنظیم کارخانه |
|---------|--|---------------|
| 1 2 | حداقل ولتاژ آنالوگ ورودی مربوط به پتانسیومتر موجود روی کی پد | 0v |
| 1 3 | سرعت درایو , وقتی پتانسیومتر روی کی پد در حداقل خود قرار دارد . | 0 HZ |
| 1 4 | حداکثر ولتاژ آنالوگ ورودی مربوط به پتانسیومتر موجود روی کی پد | 10 V |
| 1 5 | فرکانس خروجی درایو, وقتی پتانسیومتر روی کی پد درایو , در حداکثر مقدار خود قرار دارد. | 60 HZ |
| 1 7 | حداقل ولتاژ ورودی آنالوگ به ترمینال V1 | 0 V |

| | | |
|------|--|---------------------|
| I 8 | حداقل سرعت در ایو , وقتی ورودی آنالوگ V1 در کمترین میزان خود قرار دارد. | 0 HZ |
| I 9 | حداکثر ولتاژ ورودی آنالوگ به ترمینال V1 | 10 V |
| I 10 | حداکثر سرعت در ایو , وقتی ورودی آنالوگ V1 در بالاترین مقدار خود قرار دارد . | 60 HZ |
| I 12 | حداقل جریان dc ورودی به ترمینال آنالوگ I | 4 mA |
| I 13 | حداقل سرعت خروجی در ایو , وقتی ورودی آنالوگ I در کمترین مقدار خود قرار گرفته است. | 0 HZ |
| I 14 | حداکثر جریان dc ورودی به ترمینال آنالوگ | 20 mA |
| I 15 | حداکثر سرعت خروجی در ایو , وقتی ورودی آنالوگ I در بالاترین میزان خود قرار دارد. | 60 HZ |
| I 50 | خروجی آنالوگ AM توسط این پارامتر تنظیم می گردد . این پارامتر بطور پیش فرض بر روی صفر قرار دارد و فرکانس خروجی در ایو را به صورت یک ولتاژ , از صفر تا 10 ولت , نشان می دهد. | فرکانس خروجی = 0 |

پارامترهای مهم

جدول زیر، تعدادی از پارامترهای مهم درایو ic5 را معرفی می نماید.

| پارامتر | توضیح | پیش فرض |
|---------|---|-------------|
| 0.0 | فرکانس تنظیمی توسط key pad | 0 |
| ACC | مدت زمان افزایش سرعت درایو ACC | 5 sec |
| Dec | مدت زمان کاهش سرعت درایو dec | 10 sec |
| drv | مرجع فرمان درایو =1 ترمینالهای دیجیتال FX و RX | ترمینال = 1 |
| Frq | مرجع سرعت درایو =0 تنظیم سرعت از طریق کی پد و یا فرکانس ثابت | 0=key pad |
| St1 | فرکانس ثابت 1 | 10 HZ |
| St2 | فرکانس ثابت 2 | 20 HZ |
| St3 | فرکانس ثابت 3 | 30 HZ |
| Cur | جریان خروجی درایو را می توانید در این پارامتر مشاهده کنید . | - |

| | | |
|-----|--|-----------------------------|
| | | |
| rpm | سرعت خروجی درایو (سرعت موتور) را در این پارامتر می توانید مشاهده نمایید. | - |
| dcl | ولتاژ باس dc داخلی درایو را در این پارامتر می توانید مشاهده فرمایید. | - |
| | | |
| VOL | در این پارامتر هر مقداری که در پارامتر H73 تعیین کنید نمایش داده می شود. | VOL ولتاژ خروجی درایو |
| drc | با استفاده از این پارامتر ، می توانید جهت چرخش موتور را معکوس کنید . | F راستگرد |
| F1 | محدود نمودن جهت چرخش موتور =0 حرکت در هر دو جهت , مجاز است. | 0 |
| F2 | منحنی افزایش سرعت درایو ACC , خطی باشد یا به صورت شکل S باشد ؟ =0 خطی Linear | 0 |
| F3 | منحنی کاهش سرعت dec به صورت خطی یا به صورت شکل S باشد ؟ =0 خطی Linear =1 به صورت منحنی S شکل | 0 |

| | | |
|-----|--|-------------|
| F4 | <p>روش توقف موتور</p> <p>0=Ramp توقف به صورت Ramp</p> <p>1=توقف با استفاده از ترمز dc</p> <p>2=توقف به صورت coast to stop</p> | 0=Ramp |
| F20 | فرکانس Jog برای حرکت دستی | 10 HZ |
| F21 | حداکثر فرکانس خروجی درایو | 60 HZ |
| F22 | فرکانس مبنای اینورتر , مساوی با فرکانس نامی موتور | 60 HZ |
| F23 | فرکانس شروع حرکت | 0.5 HZ |
| F24 | اگر این پارامتر را فعال کنید , با استفاده از پارامترهای F25 و F26 می توانید حداکثر و حداقل فرکانس خروجی درایو را محدود نمایید. | =0 غیر فعال |
| F27 | <p>جبران گشتاور اولیه درایو , در سرعتهای کم , به صورت دستی تنظیم یا بطور اتوماتیک .</p> <p>=0 دستی توسط پارامترهای F28 و F29</p> <p>=1 بطور اتوماتیک</p> | =0 دستی |
| F28 | مقدار جبران گشتاور اولیه درایو در جهت راستگرد در سرعتهای کم | 5% |

| | | |
|----------|--|-------------|
| F29 | مقدار جبران گشتاور اولیه در ایو در سرعتهای کم در جهت چپگرد | 5% |
| F30 | الگوی منحنی V/F چگونه باشد؟ منحنی V/F خطی =0 منحنی V/F غیر خطی =1 2=تعیین نقاط منحنی توسط User در پارامترهای F38 تا F31 | =0 خطی |
| H1 تا H5 | آخرین 5 فالت رخ داده در ایو | - |
| H6 | پاک نمودن تاریخچه فالتها | 0 |
| H17 | شیب در ابتدای منحنی ACC و DEC در حالتی که از منحنی S-CURVE استفاده شود. | 40% |
| H18 | شیب در انتهای منحنی ACC و DEC در حالتی که از منحنی S-curve استفاده می شود. | 40% |
| H19 | فعال نمودن خطای قطع فاز خروجی در ایو | =0 غیر فعال |
| H20 | عملکرد در ایو , پس از قطع و وصل شدن برق در ایو , در صورتی که هنوز ورودیهای FX یا RX وصل باشد . | =0 غیر فعال |

| | | |
|-----|--|--------------|
| | 0 = غیر فعال 1 = ادامه حرکت | |
| H21 | اگر این پارامتر را بر روی 1 قرار دهید , وقتی درایو پس از وقوع یک فالت , ری ست می شود و فرمان حرکت هنوز روی FX یا RX وجود دارد , درایو به حرکت خود ادامه خواهد داد. | 0 = غیر فعال |
| H26 | تعداد دفعات ری ست شدن فالتهای درایو , بطور اتوماتیک | 0 |
| H27 | تاخیر در ری ست نمودن فالت , بطور اتوماتیک | 1 sec |
| H30 | توان نامی موتور (KW) | پلاک موتور |
| H31 | تعداد قطبهای موتور | پلاک موتور |
| H32 | لغزش نامی موتور طبق فرمول زیر $f_s = f_r - \left(\frac{rpm \times P}{120} \right)$ | پلاک موتور |


در مورد پارامتر H32 مقدار فرکانس لغزش را باید در این پارامتر , وارد کنید اگر بطور مثال , سرعت نامی یک موتور 4 قطب , 1450 rpm باشد و فرکانس نامی موتور (fr) برابر 50 هرتز باشد مقدار فرکانس لغزش , مساوی 1.7 هرتز خواهد شد.

| پیش فرض | توضیح | پارامتر |
|-----------------|---|---------|
| پلاک موتور | جریان نامی موتور (A) | H33 |
| - پلاک موتور | جریان بی باری موتور (A) این جریان را 30% جریان نامی موتور که در پارامتر H33 تنظیم می شود قرار دهید . | H34 |
| پلاک موتور | ضریب بهره وری موتور یا $\cos \phi$ را در این پارامتر , قرار دهید. | H36 |
| 0 | ضریب اینرسی بار , نسبت به اینرسی موتور 0=کمتر از 10 برابر (بارهای سبک) 1=10 برابر (بارهای متوسط) 2=بیش از 10 برابر (بارهای سنگین) | H37 |
| 3KHZ | فرکانس PWM برای سوئیچینگ igbt | H39 |
| 0=V/F ساده | مد کنترلی – روش کنترلی درایو 0=روش V/F ساده 1=روش جبران لغزش موتور 2=استفاده از درایو برای pid 3=روش کنترل برداری vector | H40 |

| | | |
|-----|---|-------------|
| | | |
| H41 | فعال نمودن اتوتیون موتور و درایو | =0 غیر فعال |
| H72 | وقتی درایو را روشن می کنید کدام متغیر , روی صفحه نمایش داده شود. =0 فرکانس تنظیمی یا فرکانس فرمان | 0 |
| H93 | بازگشت به تنظیمات کارخانه | 0 |
| H94 | Pass word را در این گزینه , تنظیم کنید . | 0 |
| H95 | قفل نمودن پارامترهای درایو | 0= OFF |

مثال 3

در این مثال قصد داریم با استفاده از ورودیهای دیجیتال P3 و P4 و P5 و P5 هفت سرعت یا فرکانس ثابت درایو را بکار بگیریم .



7 فرکانس ثابت را می توانید شما در پارامترهای st1 و st2 و st3 و پارامترهای 30 | تا 33 | وارد کنید .

با استفاده از سه ورودی دیجیتال , می توانید از بین 7 فرکانس ثابت یکی را انتخاب کنید .

ورودیهای دیجیتالی P3 و P4 و P5 را با استفاده از پارامترهای
 22 | و 23 | و 24 | برای انتخاب سرعتهای ثابت، تنظیم کنید.

در این مثال، ورودی P1 برای راستگرد و ورودی P2 برای چپگرد بکار
 گرفته خواهد شد.

سرعتهای ثابت، بر طبق جدول زیر، انتخاب خواهد شد.

| سرعتهای ثابت | پارامتر | ترمینال P5 | ترمینال P4 | ترمینال P3 |
|--------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| - | - | 0 | 0 | 0 |
| سرعت ثابت 1 | St1 | 0 | 0 | 1 |
| سرعت ثابت 2 | St2 | 0 | 1 | 0 |
| سرعت ثابت 3 | St3 | 0 | 1 | 1 |
| سرعت ثابت 4 | I 30 | 1 | 0 | 0 |
| سرعت ثابت 5 | I 31 | 1 | 0 | 1 |
| سرعت ثابت 6 | I 32 | 1 | 1 | 0 |
| سرعت ثابت 7 | I 33 | 1 | 1 | 1 |

جدول زیر، نیز پارامترهای تنظیمی برای این مثال را نشان می دهد.


| پارامتر | توضیح | تنظیم گردد |
|---------|---|------------|
| ACC | مدت زمان افزایش سرعت درایو ACC | 5 sec |
| Dec | مدت زمان کاهش سرعت درایو Dec | 10 sec |
| drv | مرجع فرمان درایو = فرمان از طریق ورودیهای دیجیتال RX و FX | 1 |
| Frq | مرجع سرعت درایو = دیجیتال وقتی از سرعتهای ثابت استفاده می کنید مرجع سرعت را روی حالت دیجیتال قرار دهید . | 0 |
| St1 | فرکانس یا سرعت ثابت 1 | 5 HZ |
| St2 | فرکانس یا سرعت ثابت 2 | 10 HZ |
| St3 | فرکانس یا سرعت ثابت 3 | 15 HZ |
| I 30 | فرکانس یا سرعت ثابت 4 | 20 HZ |
| I 31 | فرکانس یا سرعت ثابت 5 | 30 HZ |
| I 32 | فرکانس یا سرعت ثابت 6 | 40 HZ |
| I 33 | فرکانس یا سرعت ثابت 7 | 60 HZ |

| | | |
|------|--|------------|
| F4 | روشن توقف موتور | 0= Ramp |
| H30 | توان نامی موتور (KW) | پلاک موتور |
| H31 | تعداد قطبهای موتور | پلاک موتور |
| H32 | لغزش نامی موتور (HZ) | پلاک موتور |
| | $f_s = f_r - \left(\frac{rpm \times P}{120} \right)$ | |
| H33 | جریان نامی موتور (A) | پلاک موتور |
| H34 | جریان بی باری موتور (A) 30% جریان نامی موتور باشد . | پلاک موتور |
| H36 | Cos fi موتور | پلاک موتور |
| I 20 | تعیین عملکرد ورودی دیجیتال p1 =0 راستگرد | 0 |
| I 21 | تعیین عملکرد ورودی دیجیتال p2 =1 چپگرد | 1 |
| I 22 | P3 اولین ورودی برای انتخاب سرعت از بین سرعتهای ثابت | 5 |
| I 23 | P4 دومین ورودی برای انتخاب سرعت از بین سرعتهای ثابت | 6 |

| | | |
|----|---|---|
| 24 | P5 سومین ورودی برای انتخاب سرعت از بین سرعت‌های ثابت | 7 |
|----|---|---|

مثال 4

در این مثال ، قصد داریم یک موتور سرعت بالا را به یک درایو ic5 وصل کنیم و فرکانس خروجی را تا 400 هرتز ، افزایش دهیم .



روش توقف موتور به صورت coast باشد. سرعت درایو از طریق پتانسیومتر موجود روی درایو ، تنظیم گردد.

| تنظیم گردد | توضیح | پارامتر |
|------------|---|---------|
| 20 sec | مدت زمان افزایش سرعت درایو | ACC |
| 1 | مرجع فرمان درایو =1 از طریق ورودیهای FX و RX | drv |
| 2 | مرجع سرعت درایو = پتانسیومتر موجود روی درایو | Frq |
| 2 | روش توقف موتور | F4 |


| | | |
|-----|--|------------|
| | 2=توقف به صورت coast | |
| H30 | توان نامی موتور (kw) | پلاک موتور |
| H31 | تعداد قطبهای موتور | پلاک موتور |
| H32 | لغزش نامی موتور (HZ) | پلاک موتور |
| H33 | جریان نامی موتور (A) | پلاک موتور |
| H34 | جریان بی باری موتور 30% جریان نامی موتور باشد. | پلاک موتور |
| H36 | Cos fi موتور | پلاک موتور |
| H40 | روش کنترلی درایو و موتور 3= روش کنترل برداری vector | 3 |
| H41 | اتوتیون نمودن موتور و درایو | 1=فعال |
| H39 | فرکانس PWM برای سوئیچینگ igbt | 8KHZ |
| I 5 | حداکثر فرکانس خروجی درایو , وقتی پتانسیومتر روی Key pad درایو , در بالاترین مقدار خود قرار دارد. | 400 HZ |
| F21 | حداکثر فرکانس خروجی درایو (HZ) | 400 HZ |
| F22 | فرکانس نامی موتور (HZ) | 400 HZ |

مثال 5

یک موتور آسنکرون در اختیار داریم . توان این موتور, 1.5 کیلو وات , مقدار $\cos \phi$ این موتور 0.84 , سرعت نامی این موتور 2880 RPM , جریان عبوری از این موتور در حالت ستاره برابر 3.3A و در حالت مثلث 5.8 آمپر است . سیم پیچ این موتور , 220 ولتی است و وقتی به برق 380 ولت وصل می گردد ستاره بسته می شود.

قصد داریم این موتور را به خروجی یک درایو ic5 وصل کنیم . ورودی درایو ic5 , 220 ولتی تکفاز است پس خروجی این درایو , سه فاز 220 ولت خواهد بود. بنابراین موتور را باید به صورت مثلث وصل کنید زیرا سیم پیچی موتور , 220 است .

بر روی پلاک موتور , دو ولتاژ 220 و 380 ذکر شده که نشان میدهد سیم پیچ این موتور , 220 ولتی است و دو جریان 3.3A و 5.8A حک شده که نشان می دهد اگر موتور را به صورت مثلث به برق سه فاز 220 ولت وصل کنید از هر کدام از فازهای خروجی درایو , جریان 5.8 آمپر , عبور خواهد کرد.



جدول زیر , پارامترهای موتور برای تنظیم در رایو ic5 را نشان می دهد.

| پارامتر | توضیح | تنظیم گردد |
|---------|------------------------------------|------------|
| H30 | توان نامی موتور (kw) | 1.5 kw |
| H31 | تعداد قطبهای موتور | 2 |
| H32 | فرکانس لغزش (HZ) | 2 HZ |
| H33 | جریان نامی موتور (A) | 5.8 A |
| H34 | جریان بی باری موتور (A) | 1.9A |
| H36 | ضریب بهره وری موتور یا $\cos \phi$ | 0.84 |
| F22 | فرکانس نامی موتور (HZ) | 50 HZ |

درایو انتخابی برای این موتور باید 2.2 کیلو وات باشد . معمولاً درایو را باید یک رنج بالاتر از توان نامی موتور ، انتخاب نمود.

سرعت موتور ، 2880 RPM است پس موتور دو قطبی است .

جریان بی باری موتور را 30% جریان نامی موتور در نظر می گیریم .

$$f_s = f_r - \left(\frac{rpm \times P}{120} \right) = \text{H32 فرکانس لغزش در پارامتر}$$

$$50 - (2880 \times 2 / 120) = 50 - 48 = 2 \text{ HZ}$$